

# La chapelle de CROAGNES

Restauration complète

Commune de Saint-Saturnin-les-Apt

Chantier de Octobre 2019 à Aout 2020





La tour clocher avant travaux





Le mur gouttereau de la chapelle du bas coté avant travaux



La voûte de la chapelle du bas coté et son importante déformation en clés (il s'agit sans doute la chapelle primitive)



L'intérieur de la chapelle avant travaux



La découverte des peintures murales du XVIIème siècle



Réfection des enduits du mur gouttereau de la chapelle du bas coté



Découverte d'un bénitier dans l'épaisseur de la maçonnerie, réfection de la porte romane et réparation d'une pierre.





Démontage de la voute déformée



Le trou laissé par la voute démontée



Mise en place des cintres en vue du remontage de la voute d'arêtes



Platelage en vue du remontage de la voute



Réfection de la couverture du bas coté au dessus de la voute



Surprise du chantier : une belle fissure à reprendre



La couverture du bas coté quasiment terminée, la couverture de la nef a été intégralement reprise.



La voute d'arête « neuve » après dépose des cintres





Les travaux intérieurs : réfection des sols, reprise des enduits, mise en lumière, traitement des boiseries.



Les travaux extérieurs : La reprise des enduits



Intérieur de la chapelle après reprise des enduits et mise en lumière



Restauration des peintures murales



Les peintures murales du XVIIème restaurées